

Roteiro Objetivo de Inspeção Instituições de Longa Permanência para Idosos

ESTADO DA BAHIA
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA DE VIGILÂNCIA
EM SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

Relatório de Não Conformidades da Inspeção

Identificação do Serviço de Saúde				
Razão Social da Instituição CASA DE REPOUSO BEM CUIDAR LTDA	CNPJ 23.263.298/0001-28	Identificação da Unidade de Saúde ABC	Endereço RUA RIO PARANAPANEMA, Nº 380, WEISSOPOLIS - CEP: 83.322-180	Município São José dos Pinhais
Identificação da VISA				
VISA Responsável pela Inspeção SIGSBAR - Sistema	VISA Endereço Rua Mundo 121 (Edif. Tecnocentro, Trobogy)	Email presidencia@sbar.org.br	Telefone (71) 00000-0000	
Identificação da Inspeção				
Nº da Inspeção 1	Data da Inspeção 03/01/2025 as 17:15	Roteiro ROTEIRO DE INSPEÇÃO: MAMOGRAFIA	Resultado 0.186394 - Tolerável	

Principais pessoas contactadas	Motivo da Inspeção	Recursos Humanos/Quantitativo	Descrição geral do serviço
Vagner Langoski, Marcus Navarro	Investigação de Denúncia, Reinspeção	1 enfermeiro 2 técnicos VISA	<p>Descreve o tipo de serviço, quantidade de andares, acessibilidade, quantitativo de ambientes, perfil das atividades oferecidas, quantitativo de atendimentos/procedimentos/produção por dia, horário de funcionamento, dentre outros. Descrição por setor/ambiente/ sala, quando couber (identificação, quantidade e condição de equipamentos e mobiliário; atividade realizada naquele local específico etc.).</p>

Indicador	Criticidade	Avaliação	Marco Regulatório	Comentário
3. Serviços Itinerantes	Crítico	1 - Serviço está formalmente vinculado a serviço de radiologia com instalações fixas porém não realizou os testes de constância em todos os locais de parada para atendimento.	Art. 75 e Art. 76 da 611/2022	-
4. Responsável Técnico (RT) pelo Serviço de Mamografia	Não Crítico	0 - Não possui RT e substituto.	Art. 13 da RDC 611/2022	-
6. Dimensionamento da Equipe	Não Crítico	2 - Dimensionamento é realizado apenas para a equipe que realiza os exames.	Art. 12 da RDC 611/2022	-
7. Programa de Garantia de Qualidade-PGQ	Não Crítico	1 - Possui manual mas o PGQ não está implementado.	Art. 5º e Art. 24 da RDC 611/2022	-

Indicador	Criticidade	Avaliação	Marco Regulatório	Comentário
9. Manutenções dos Equipamentos	Não Crítico	2 - Realiza manutenções preventivas e corretivas, porém os registros estão com dados incompletos.	Parágrafo único do Art. 28 e inciso IV do Art. 77 da RDC 611/2022; Inciso IX do Art. 23 da RDC 63/2011	-
13. Vigilância e Notificação de Eventos Adversos	Não Crítico	2 - O serviço realiza a vigilância dos eventos adversos, mas não notifica mensalmente os dados ao SNVS.	Art 9º e Art 10 da RDC 36/2013; Art 8º inciso III, Art 23 inciso XIV, Art 62 da RDC 63/2011	-
14. Programa de Proteção Radiológica (PPR)	Não Crítico	1 - Possui Plano de Proteção Radiológica mas o PPR não está implementado.	Art. 42 da RDC 611/2022	-
16. Levantamento Radiométrico (LR)	Não Crítico	1 - Levantamento radiométrico realizado, porém a estrutura representada no croquis não coincide com a encontrada no serviço ou houve modificação de equipamento/carga de trabalho.	Art. 62, Art. 63 e Art. 64 da RDC 611/2022	-
18. PGRSS	Não Crítico	2 - O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde está incompleto e/ou não possui comprovação de capacitação e treinamento dos funcionários.	Art. 23, Inciso X, da RDC 63/2011; Art.2º, Art.5º e inciso XI do Art.6º da RDC 222/2018	-
19. Orientações de Proteção Radiológica	Não Crítico	1 - Dispõe de quadro com orientações de proteção radiológica apenas na sala de exames.	Art. 53 da RDC 611/2022	-

Indicador	Criticidade	Avaliação	Marco Regulatório	Comentário
21. Sala de Exames de Mamografia	Crítico	1 - Possui 8m ² , mas uma das dimensões é menor que 2m ou a distância mínima entre o cabeçote do equipamento e a parede é menor que 0,4m.	Tabela 4.2.12 RDC 50/02; Inciso X do Art. 6º da IN 92/21; Incisos IV e V do Art. 51 da RDC 611/2022	-
26. Indicações do Painel, Controle Automático de Exposição (CAE) e Grade Antidifusora	Crítico	2 - Equipamento não possui indicação no painel de apenas um dos parâmetros básicos, mas o CAE está funcionando e possui bucky com grade antidifusora.	Incisos III, VI e VIII do Art. 6º da IN 92/21	-
27. Bandeja e Sistema Automático de Compressão	Crítico	1 - Possui sistema automático de compressão e bandeja íntegra, porém a compressão está fora dos intervalo de 150 e 200N.	Incisos IV e V do Art. 6º e Anexo I da IN 92/2021	-
32. Efetividade do Ciclo de Apagamento (CR/DR)	Não Crítico	2 - Presença de uma imagem residual tênue.	Anexo I da IN 92/2021	-

Indicadores Respondidos:

- Total Respostas: 35
- Total NA: 0
- Total NR: 0

Comentários:

- Nenhum comentário foi adicionado.

Anexos:

- </media/inspection/attachment/6ca38bf4-8744-4226-bdb3-e479653d9373/class-example-hospital-organization.png>